

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>COMPLET / WINDA</i>	- Luogo di destinazione <i>DONG YING</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del <i>30/11/11</i> TECNICO <i>VINCENTO DI SPANO</i>
- Richiesta di: <i>COLLAUDO / MONTAGGIO SERRAMENTI</i>	- COMMESSA <i>AL 3035</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<i>21/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>22/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>23/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>24/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>25/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>26/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>27/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>28/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>29/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				
<i>30/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>13:30</i>	<i>8:00</i>	<i>11:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €

- SPESE DI VIAGGIO = €

- SPESE VARIE = €

Totale spese = €

V = _____ x € _____

L = _____ x € _____

S = _____ x € _____

F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE:

SUPERVISORE AL CARLAGGIO, COLLAUDO E MONTAGGIO

IN SERVIZIO COMMESSA AL 3035 LINEA DI

COMMITTENTE CON MONTAGGIO

- ESITO DELL'INTERVENTO:POSITIVO [☒]NEGATIVO [☐]

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>103035</i> <input checked="" type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>30/11/11</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincento Di Spino</i>	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE COMERIO (WINDA)	- Luogo di destinazione DONG-YING	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCENTO NUSP
- Richiesta di: COLLAUDO / MESSA IN SERVIZIO	- COMMESSA 103038	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
2/11	8:30	17:00	17:00	20:00								
30/11	00:00	11:00	17:00	20:00								
1/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				
2/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				
3/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				
4/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				
5/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				
6/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				
7/12	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	17:00	17:00	17:30				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO _____ = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE _____ = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese _____ = €	

RELAZIONE E NOTE: _____

SUPERVISIONE AL CARICAMENTO, COLLAUDO E MESSA
IN SERVIZIO COMMESSA 103038 CIRCA AL
GOMMATURA CORD METALLICO

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA _____ <input type="checkbox"/> SW _____ <input type="checkbox"/> SW _____ <input type="checkbox"/> SW _____ <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 20/11/11	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Nusp	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>DEM</i>	- Luogo di destinazione <i>UDINE</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del <i>23/11/11</i> TECNICO <i>VINCENZO NUBO</i>
- Richiesta di: <i>Messa in servizio</i>	- COMMESSA <i>103111</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<i>21/11</i>	<i>6:30</i>	<i>8:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:45</i>	<i>8:30</i>	<i>17:00</i>	<i>18:00</i>	<i>18:30</i>				
<i>22/11</i>	<i>7:45</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>17:15</i>	<i>8:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>				
<i>23/11</i>	<i>7:45</i>	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: *Messa in servizio con materiali presso DEM*

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE <i>[Firma]</i>	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>103111</i> <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>23/11/2011</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Nubo</i>	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE CLAUDIO CERONI LUCILLA BACDINI	- Luogo di destinazione VIA PROVINCIALE M... LOCALITA' ... RONCOALDO	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 16/11/2011 TECNICO VINCENZO DISSO...
- Richiesta di: MESSA IN SERVIZIO	- COMMESSA	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
16/11	8:00	10:30	14:00	15:00	10:30	13:00						

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO _____ = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE _____ = €	S = _____ x € _____
Totale spese _____ = €	F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE: MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO FU BACDINI 3KW

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE Bacchini Giovanni	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 16/11/2011	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo DiSSo...	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>PROIEG</i>	- Luogo di destinazione <i>RAVENNA</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO <i>VINCENZO OLIVERO</i>
- Richiesta di:	- COMMESSA <i>NON NOSTRA</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<i>15/11</i>	<i>7:30</i>	<i>8:30</i>	<i>16:00</i>	<i>17:00</i>	<i>8:30</i>	<i>12:00</i>	<i>14:00</i>	<i>16:00</i>				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: *PARMIGLIANO IN PROV. RA PER IL*

ESTRATTO

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE <i>[Firma]</i>	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>NOV 2012</i> <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>15/11/11</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Olivero</i>	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

S.R.L.
 Amministrativa, magazzino:
 via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
 P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
 Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
 Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
 Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
 E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.
 Stab. e magazzino:
 Via Per Uboldo, 48
 21040 GERENZANO (VA)
 Tel. 02.9681713 - 02.9681704
 Fax 02.9680559
 REA Varese 243775
 www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>MA.CA. IMPIANTI</i>	- Luogo di destinazione <i>ANZOLA DELL'EMILIA (BO)</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____
- Richiesta di: <i>COLLAUDO QUADRO</i>	- COMMESSA <i>103248</i>	TECNICO <i>VINCENZO NICSPOLLO</i>

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<i>7/11</i>	<i>9:00</i>	<i>10:00</i>	<i>16:30</i>	<i>18:00</i>	<i>10:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:30</i>				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: *COLLAUDO QUADRI ELETTRICI COMMESSE*
103248/3 e 103248/2

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>103248</i> <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>7/11/11</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Niccollo</i>	SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>WWM</i>	- Luogo di destinazione <i>BRANDENBURG BERLIN</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del <i>12/11/2011</i> TECNICO <i>VINCENZO WIESPOLO</i>
- Richiesta di: <i>COLLAUDO</i>	- COMMESSA <i>103188/A</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<i>8/11</i>	<i>6:30</i>	<i>12:00</i>	<i>14:00</i>	<i>16:30</i>			<i>12:00</i>	<i>16:00</i>				
<i>9/11</i>	<i>6:45</i>	<i>7:00</i>	<i>18:00</i>	<i>18:15</i>	<i>7:00</i>	<i>17:15</i>	<i>13:15</i>	<i>18:00</i>				
<i>10/11</i>	<i>6:45</i>	<i>7:00</i>	<i>18:00</i>	<i>18:15</i>	<i>7:00</i>	<i>17:45</i>	<i>13:45</i>	<i>18:00</i>				
<i>11/11</i>	<i>6:45</i>	<i>7:00</i>	<i>15:00</i>	<i>17:30</i>	<i>7:00</i>	<i>17:45</i>						

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: *COLLAUDO COMMESSA 103188 - 103188A*

- APERTURE TUTTE LE CASSETTE DEI MOTORI E DI BORDO MACCHINA
- VERIFICATO LE CONNESSIONI DEI MOTORI A/Y E PASSI I DATI
DI TARGA DEI MOTORI DIRETTI E SOTTO DRIVE
- SOSTITUITI I MAGNETOTERMICI
- MECCO IN SICUREZZA LA COMPONENTISTICA SENSIBILE PER IL PC
- PROVATI E SOSTITUITI TUTTI I RIPARI
- PROVATI I SISTEMI LE CILINDRANTI
- SOSTITUITI I DIRIGENTI PROIBUS

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>103188</i> <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>12/11/2011</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Wiespolo</i>	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE <u>SEI SISTEMI</u>	- Luogo di destinazione <u>GERENZANO</u>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del <u>4/11/11</u> TECNICO <u>VINCENZO MILSPOLO</u>
- Richiesta di: <u>COLLAUDO</u>	- COMMESSA <u>103189</u>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	(V)	(L)	(S)	(F/N)
<u>21/11</u>	<u>5:30</u>	<u>9:00</u>	<u>12:30</u>	<u>17:45</u>	<u>8:00</u>	<u>11:30</u>	<u>13:30</u>	<u>17:30</u>				
<u>31/11</u>	<u>8:45</u>	<u>8:30</u>	<u>12:30</u>	<u>17:45</u>	<u>12:30</u>	<u>17:30</u>	<u>12:30</u>	<u>17:30</u>				
<u>31/11</u>	<u>8:45</u>	<u>1:30</u>	<u>14:30</u>	<u>17:30</u>	<u>1:30</u>	<u>17:30</u>	<u>17:30</u>	<u>15:30</u>				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €

- SPESE DI VIAGGIO _____ = €

- SPESE VARIE _____ = €

= €

Totale spese _____ = €

V = _____ x € _____

L = _____ x € _____

S = _____ x € _____

F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE:

COLLAUDO QUADRO COMMESSA 103189VIAGGIO FIRMARE TRACCE SU AUT COMMESSA 103277COLLAUDO PULITO COMMESSA 103147

- ESITO DELL'INTERVENTO:

POSITIVO [☒]NEGATIVO [☐]

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE

- Bolla Accomp. Materiali:

SCHEMA 103189 ☐SW _____ ☐SW _____ ☐SW _____ ☐

- DATA di compilazione

- FIRMA dell'Operatore

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.642045 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE SEI SISTEMI	- Luogo di destinazione 	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____
- Richiesta di: COCCALDO QUADRI ELETTRICI	- COMMESSA 103257-103270-103261	TECNICO WINCENZO DIESPOCO

[illegible]

- SPESE AUTO € _____ x Km _____	= €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO	= €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE	= €	S = _____ x € _____
	= €	F/N = _____ x € _____

Totale spese	= €	




COCCIA DEI QUADRI ELETTRICI

COMMESE: 103257, 103261, 103270, 103276

- ESITO DELL'INTERVENTO: **POSITIVO** [✓] **NEGATIVO** []

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

<p>- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE</p> 	<p>- Bolla Accomp. Materiali:</p> 	<p>SCHEMA.....<input type="checkbox"/></p> <p>SW.....<input type="checkbox"/></p> <p>SW.....<input type="checkbox"/></p> <p>SW.....<input type="checkbox"/></p>
<p>- DATA di compilazione</p> <p>21/10/11</p>	<p>- FIRMA dell'Operatore</p> 	<p>SW.....<input type="checkbox"/></p>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE SEI SISTEMI	- Luogo di destinazione GERENZANO	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCENTO MESPOLLO
- Richiesta di: COLLAUDO	- COMMESSA	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
9/05	6:30	10:30	17:30	17:45	10:30	17:30	13:30	17:30				
10/05	8:15	8:30	18:00	18:15	8:30	12:30	13:30	18:00				
11/05	8:15	8:30	18:30	18:45	8:30	12:30	13:30	18:30				
12/05	8:15	8:30	18:00	18:15	8:30	12:30	13:30	18:00				
13/05	8:15	8:30	16:30	18:30	8:30	12:30	13:30	16:30				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
Totale spese = €	F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE: **COLLAUDO QUADRI ELETTRICI**

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 13/05/11	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Mespello</i>	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: sei@seisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it



- CLIENTE PIRELLI	- Luogo di destinazione FIGLINE VALDARNO	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 20/05/11 TECNICO VINCENZO NIESPOLO
- Richiesta di: MESSA IN SERVIZIO	- COMMESSA 103001 (-4-5-6)	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
17/05	7:30	10:05	17:30	19:30	10:00	12:00	17:00	17:30				
18/05	7:30	9:45	17:45	19:45	8:45	17:00	17:00	17:45				
19/05	6:15	9:30	15:00	18:05	8:30	17:00	14:00	18:30				
20/05	7:55	8:00	15:30		8:00	17:00	16:00	15:30				
- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € - SPESE DI VIAGGIO = € - SPESE VARIE = € = € Totale spese = €									V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____			

RELAZIONE E NOTE:

BATTITURA, & PARAMETRIZZAZIONE E
MESSA IN SERVIZIO DI 3 TRAFELLI A BAGNO FRIGERIO
COMMESSA 103001, TRA CUI UNA (CIVILE M.F.)
TROVATA A VUOTO PERCHÉ MANCAVA LA CINGHIA DELLO
STRATIFICATORE.

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 103001 <input checked="" type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 20/05/11	- FIRMA dell'Operatore 	SW 103001-PLC <input checked="" type="checkbox"/>
		SW 103001-HMI <input checked="" type="checkbox"/>
		SW 103001-P.DRIVE <input checked="" type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 06098181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
MA.CA	ANZOLA EMILIA	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del _____
COLLAUDO	103036-8-7	TECNICO VINCENTO NISPOLLO

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
25/05	8:30	9:30	18:30	19:00	9:30	17:00	13:00	18:30				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €

- SPESE DI VIAGGIO _____ = €

- SPESE VARIE _____ = €

Totale spese _____ = €

V = _____ x € _____

L = _____ x € _____

S = _____ x € _____

F/N = _____ x € _____

COLLAUDO QUADRI ELETTRICI
COMMESSE: 103034-8-7
CARICATO FIRMWARE TRAFICA SU TUTTI I QUADRI
103034 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

- ESITO DELL'INTERVENTO:		POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta			
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento			

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <u>103034</u> <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <u>26/05/11</u>	- FIRMA dell'Operatore <u>Vincenzo Nappi</u>	SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE PIRELLI	- Luogo di destinazione FIGLINE VALDARNO	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
- Richiesta di:	- COMMESSA 103202-1-2-4-9-10	N° _____ Del 10/06/2011 TECNICO VINCENZO NIESPOLO

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
8/06	7:00	8:30			8:30	13:00	14:00	18:30				
9/06					8:00	12:00	14:00	19:00				
10/06					8:00	13:00	14:00					

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: **COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO A VOITO DELL' 5**
RIBOBILNTRICI FIORCORDA 103402 1-2-4-9-10

- PROGRAMMATO PCC, TASTIERA E DRIVE

- TIRATO BACCINI

- PROVAI TUTTI I/O

- VERIFICATO SENSO DI ROTAZIONE MOTORI DIRETTI E SOTTO DRIVE

- VERIFICATO FUNZIONAMENTO E LETTURA ENCODER SULL'ORE E AVVOLGIMENTO

- VERIFICATA REGOLAZIONE DID CON SOLLECITAZIONE DEI BACCINI A MANO

- PROVAI TUTTI I RIPARI E LE EMERGENZE

- ESITO DELL'INTERVENTO:**POSITIVO [✓]****NEGATIVO []**

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE Federico Rovera	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 103402 <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 10/06/2011	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Niespolo	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:

Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)

P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375

Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424

Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00

Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018

E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:

Via Per Uboldo, 48

21040 GERENZANO (VA)

Tel. 02.9681713 - 02.9681704

Fax 02.9680559

REA Varese 243775

www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>DIRELLI</i>	- Luogo di destinazione <i>FIGUINE VALDARNO</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del <i>6/06/2011</i> TECNICO <i>VINCENZO MIESPOC</i>
- Richiesta di:	- COMMESSA <i>DRIVE SEUSI N° 26</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<i>6/06</i>	<i>7:00</i>	<i>8:30</i>	<i>18:00</i>	<i>19:30</i>	<i>17:00</i>	<i>18:00</i>						

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO _____ = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE _____ = €	S = _____ x € _____
Totale spese _____ = €	F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE:

PROGRAMMA 74 ADV200 CON FIRMARE
TRAFILA 13 V 3.0/1.3

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE <i>[Firma]</i>	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>6/06/2011</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>[Firma]</i>	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.642045 – Fax 0542.641018
E-mail: sei@seisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
PIRELLI	FIGLINE VAIDARNO	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del <u>6/06/2011</u>
CAICUDDO	103121	TECNICO <u>VINCENZO NICSPALO</u>

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
6/66	7:00	8:30	18:00	19:30	8:30	12:00						

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €

- SPESE DI VIAGGIO _____ = €

- SPESE VARIE _____ = €

Totale spese _____ = €

V = _____ x € _____



L = _____ x € _____

S = _____ x € _____

F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE: CABLAGGIO DI TUTTI GLI ENCODER DI TUTTI
I PULSANTI E SISTEMI IRRON. DI CABLAGGIO SUI
PULSANTI

- ESITO DELL'INTERVENTO:		POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta			
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento			

<p>- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE</p> 	<p>- Bolla Accomp. Materiali:</p>	<p>SCHEMA <u>103111</u> <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p>
<p>- DATA di compilazione</p> <p><u>6/06/2011</u></p>	<p>- FIRMA dell'Operatore</p> 	<p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:

Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)

P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375

Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424

Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00

Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018

E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stab. e magazzino:

Via Per Uboldo, 48

21040 GERENZANO (VA)

Tel. 02.9681713 - 02.9681704

Fax 02.9680559

REA Varese 243775

www.sieisistemi.it

- CLIENTE PIRELLI	- Luogo di destinazione FIGLINE VALDARNO	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 01/07/11 TECNICO VINCENZO DIUPOLO
- Richiesta di: COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO	- COMMESSA 103119	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
27/06	2:30	3:30	15:45	17:00	8:20	13:00	14:00	18:45				
28/06	6:00	8:00	18:30	20:45	8:00	13:00	14:00	18:30				
29/06	6:30	8:45	19:00	21:00	8:45	13:00	14:00	19:00				
30/06	7:30	10:00	18:30	20:45	10:00	13:00	14:00	18:30				
01/07	7:00	9:15	18:00	20:30	9:15	13:00	14:00	18:00				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	
- SPESE VARIE = €	
_____ = €	
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

• COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO


DELLA LINEA 103119 N° 6-3-1-2-4-5

• ~~MODIFICAZIONE~~ CONFILLO SCUOLA

• RIDUZIONE RAMPATA DI ARRESTO SU TUTTE LE LINEE 103001 E 103119

• MODIFICATA ALIMENTAZIONE ENCODER DEL ROBINSON PRESA ESTERNAMENTE E IMPIANTO DRIVE AFFIDAMENTO I CANALI 15V. SOSTITUITO IL 207115 E 103001 CON IL 207115

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 103119 <input checked="" type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 01/07/11	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Diu polo	SW 103119 <input checked="" type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.IVA 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. Euro 51.480,00 i.v.
Tel. 0542-640245 - Fax 0542-641018
E-Mail: siej@sieisistemi.it

Stabilimento e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02-9681713 - 02-9681704
Fax 02-9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it



CLIENTE: PIRELLI	Luogo di destinazione: FIRENZE	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° Del TECNICO Vincenzo Niespolo
Richiesta di: COLLAUDO - PRESSA IN SERVIZIO	COMMESSA: 103001-3 MACCHINE	

[illegible]

RELAZIONE E NOTE: TEST I/O, COLLAUDO LINEE PARAMETRIZZAZIONE DRIVE

✓ PROGRAMMAZO PIC E TASTIERE, VERIFICA SENSO DI ROTAZIONE DEI MOTORI

ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO	[<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO	[<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento				

TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	Bolla Accomp. Materiali 	SCHEMA [] SW [] SW [] SW []
DATA di compilazione 29/04/11	FIRMA dell'Operatore 	

ISTEMI
U - 40026 IMOLA (BO)
3181203 - C.F. 04075410375
57665/BO REA 337424
Int Vers Euro 51.480,00 i.v.
2-640245 - Fax 0542-641018
ail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stabilimento e magazzino

Via Per Uboldo, 48

21040 GERENZANO (VA)

Tel 02-9681713 - 02-9681704

Fax 02-9680559

REA Varese 243775

www.sieisistemi.it

NTE:	GCR	Luogo di destinazione:	VOLGOGRAD - RUSSIA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
chiesta di:	PRE-MESSA IN SERVIZIO	COMMESSA:	102962 - 102959	
				N° Del TECNICO Vincenzo Niespolo

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
18.01.11	4:30	12:00	12:00	0:00					19:30	0:00	11:30	
19.01.11	0:00	1:30	17:00	17:30	8:00	12:00	12:30	17:00	2:00	8:30	2:30	
20.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
21.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
22.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
23.01.11	7:30	8:00	11:00	11:30	8:00	11:00			1:00	3:00	0:00	
24.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
25.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
26.01.11	7:30	8:00	18:30	19:00	8:00	12:00	12:30	18:30	1:00	10:00	3:00	
27.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
28.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
SESE AUTO € x Km = €									V = 30,50 ore L = 88,00 ore S = 34,50 ore F/N = 0,00 ore O/G=			
SESE DI VIAGGIO Pedaggio /ecc. = €												
SESE CARBURANTE Diesel/Benzina = €												
SESE VITTO/ALLOGGIO Pranzo/Cena/Pernottamento = €												
SESE VARIE Colazione/Bar/Autogrill = €												
SESE VARIE Ricarica telefonica = €												
SESE VARIE = €												
Totale spese: = € € 0,00												

AZIONE E NOTE:

emati tutti gli errori di cablaggio, battitura, test I/O, taratura dei ballerini, parametrizzazione dei drive, provato senso di rotazione
motori diretti e sotto drive, provati encoder e verificato segnale di rotazione .

ESITO DELL'INTERVENTO: POSITIVO [X] NEGATIVO []

- * Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta
- * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

TIMBRO e FIRMA del CLIENTE

Bolla Accomp. Materiali

SCHEMA []
SW []

SF SISTEMI S.R.L. Sede: a. amministrativa, magazzino. Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO) P.IVA 00698181203 - C.F. 04075410375 Reg. Impr. 57665/BO REA 337424 Cap. Soc. Int. Vers. Euro 51.480,00 i.v. Tel. 0542-640245 - Fax 0542-641018 E-Mail: siei@sieisistemi.it	<div>SEI Sistemi</div>	SEI SISTEMI S.R.L. Stabilimento e magazzino Via Per Uboldo, 48 21040 GERENZANO (VA) Tel. 02-9681713 - 02-9681704 Fax 02-9680559 REA Varese 243775 www.sieisistemi.it
---	-------------------------------	--

CLIENTE: GCR	Luogo di destinazione: VOLGOGRAD - RUSSIA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° Del
Richiesta di: PRE-MESSA IN SERVIZIO	COMMESSA: 102962 - 102959	TECNICO <i>Vincenzo Niespolo</i>

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
29.01.11	7:30	8:00	13:00	13:30	8:00	12:00	12:00	13:00	1:00	5:00	0:00	
30.01.11	7:30	8:00	12:00	12:30	8:00	12:00			1:00	4:00	0:00	
31.01.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
01.02.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
02.02.11	7:30	8:00	17:00	17:30	8:00	12:00	12:30	17:00	1:00	8:30	1:30	
03.02.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
04.02.11	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00	1:00	9:30	2:30	
05.02.11	7:30	8:00	18:30	19:00	8:00	12:00	12:30	18:30	1:00	10:00	3:00	
06.02.11	13:30	14:00	18:00	18:30			14:00	18:00	1:00	4:00	0:00	
07.02.11	7:30	8:00	12:00	12:30	8:00	12:00			1:00	4:00	0:00	
08.02.11									0:00	0:00	0:00	
SPESE AUTO €												

RELAZIONE E NOTE:

Sistemati tutti gli errori di cablaggio, battitura, test I/O, taratura dei ballerini, parametrizzazione dei drive, provato senso di rotazione dei motori diretti e sotto drive, provati encoder e verificato segnale di rotazione .

ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	Bolla Accomp. Materiali	SCHEMA [<input type="checkbox"/>] SW [<input type="checkbox"/>] SW [<input type="checkbox"/>] SW [<input type="checkbox"/>]
DATA di compilazione 28.01.2011	FIRMA dell'Operatore	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:

Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)

P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375

Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424

Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00

Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018

E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:

Via Per Uboldo, 48

21040 GERENZANO (VA)

Tel. 02.9681713 - 02.9681704

Fax 02.9680559

REA Varese 243775

www.sieisistemi.it

- CLIENTE <i>GCR</i>	- Luogo di destinazione <i>SEVERSTAL - CHEREPOVET</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO <i>Vincenzo M. SPAL</i>
- Richiesta di: <i>SUPPLAVISIONE/COLLAUDO</i>	- COMMESSA <i>107811</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
20/11	7:45	8:00	15:00	15:15	8:00	17:00	17:00	15:00				
21/11	7:45	8:00	17:00	17:15	8:00	17:00	17:00	17:00				
22/11	7:45	8:00	17:00	17:15	8:00	17:00	17:00	17:00				
23/11	6:00	11:00	17:00	23:15								

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

CHEREPOVET

SUPPLAVISIONE/COLLAUDO

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE <i>[Firma]</i>	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>107811</i> <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>23/12/2010</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>[Firma]</i>	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@seisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it

- CLIENTE GCR	- Luogo di destinazione SEVERSTAL-VOLGOGRAD	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCHETTI
- Richiesta di: COLLAUDO SUPERVISIONE	- COMMESSA 102963	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
14/12	5:30	11:00	17:00	19:00								
15/12	08:00	08:45	18:00	18:45	8:00	11:00	12:15	13:00				
16/12	7:45	8:00	18:00	18:15	8:00	12:00	12:15	13:00				
17/12	7:45	8:00	18:00	18:15	8:00	12:00	12:15	13:00				
18/12	7:45	8:00	18:00	18:15	8:00	12:00	12:15	13:00				
19/12	7:45	8:00	17:30	18:00	8:00	12:00						
20/12	0:00	0:30										

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO _____ = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE _____ = €	S = _____ x € _____
Totale spese _____ = €	F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE:

- MONTAGGIO ENCODER SU TUTTI I PASSI DELLA COMM. 102963
- SUPERVISIONE/CABLAGGIO COMM. 102963
- TEST VO PARAMETRIZZAZIONE DRIVE E VERIFICA SINGOLI ROTAZIONE DEI MOTORI COMM. 102963

- ESITO DELL'INTERVENTO:**POSITIVO [✓]****NEGATIVO []**

- * Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta
- * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE [Firma]	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 102963 <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 13/12/2010	- FIRMA dell'Operatore [Firma]	

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it




Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE GANDOLFI	- Luogo di destinazione SISTO MOLESE	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
		N° _____ Del _____ TECNICO VINCIATO M. L. S. 2010
- Richiesta di: VERIFICA FUNZIONAMENTO	- COMMESSA	

[illegible]

VERIFICA FONDO DEL MEMO LUNARATO
FOTOCOLATO

- ESITO DELL'INTERVENTO:		POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta			
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento			

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 	- FIRMA dell'Operatore 	

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 06098181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE AUTO STROMMILI	- Luogo di destinazione BOCCA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____
- Richiesta di: MECCA 100 SERVIZIO	- COMMESSA	TECNICO VINCENZO NIESPO

[illegible]

- SISTEMAZIONE SERIE PAMMECCI FOTOVOLTAICI
- PROVATO E MESSO IN SERVIZIO IMPIANTO

- ESITO DELL'INTERVENTO: * Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
--	---	--

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
PIRELLI	FIGLINE VALDARMO	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del _____
MESSA IN SERVIZIO	107971	TECNICO VINCENTO MILSPOLIO

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
6/12	8:00	11:15	17:20	19:40	11:15	17:00	12:00	17:20				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € _____

- SPESE DI VIAGGIO _____ = € _____

- SPESE VARIE _____ = € _____

Totale spese _____ = € _____

V = _____ x € _____

L = _____ x € _____

S = _____ x € _____

F/N = _____ x € _____

- PROVA TO TUTTI GLI INGRESSI E USCITE DELLA MACCHINA
- PARAMETRIZZATO INVERTER
- PROVATI SENSI DI ROTAZIONE DEI MOTORI
- PROGRAMMATO PANNELLO OPERATORE
- PROGRAMMATA CPU
- MODIFICATO SCHEMA E SOFTWARE PIC

<p>- ESITO DELL'INTERVENTO:</p> <p>* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta</p> <p>* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento</p>			<p>POSITIVO []</p>	<p>NEGATIVO []</p>
---	--	--	--------------------------------	--------------------------------

<p>- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE</p>	<p>- Bolla Accomp. Materiali:</p>	<p>SCHEMA.....<u>102921</u> <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p>
<p>- DATA di compilazione</p> <p><u>7/17/10</u></p>	<p>- FIRMA dell'Operatore</p> <p><u>Vincenzo Nuccolo</u></p>	<p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@seisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it

- CLIENTE SEI SISTEMI	- Luogo di destinazione GERENZANO	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VIMCCH20
- Richiesta di: COLLAUDO	- COMMESSA	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
29/11	8:00	11:00	13:00	13:15	11:00	13:00	14:00	18:00				
30/11	8:00	8:30	18:00	18:15	8:30	13:00	14:00	18:00				
1/12	8:00	8:30	18:00	18:15	8:30	13:00	14:00	18:00				
2/12	8:00	8:30	18:00	18:15	8:30	12:30	13:30	18:00				
3/12	8:00	8:30	16:00		8:30	12:30	13:30	16:00				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	
- SPESE VARIE = €	
_____ = €	
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

COLLAUDO QUADRI ELETTRICI E INVERTER

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO []	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 31/12/10	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Neri</i>	

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
RIA	CANTU	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del _____
COLLAUDO	102961	TECNICO VINCENTO MIESPOLO

[illegible]

RELAZIONE E NOTE: COLLAUDO QUADRO ELETTRICO
COMMESSA: 107961

- **ESITO DELL'INTERVENTO:** **POSITIVO** [✓] **NEGATIVO** []

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <u>102961</u> <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione	- FIRMA dell'Operatore	SW <input type="checkbox"/>
<u>27/11/10</u>	<u>Vincenzo Nardo</u>	SW <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

LIQVA GRAFICA IMOI A

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
GANDOLFI	MASSA LOMBARDA	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del _____
COLLAUDO		TECNICO VINCENTO NICSPOL

[illegible]

- SPESE AUTO € _____ x Km _____	= €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO	= €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE	= €	S = _____ x € _____
	= €	F/N = _____ x € _____



Totale spese	= €	

RELAZIONE E NOTE: COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- CONTROLLATO L'AMBIENTE DELL'INGRESSO A ALL'INVERTER, TUTTAVIA LA POTENZA PRODOTTA DAI PANNELLI NON E SUFFICIENTE A PORTARE L'INVERTER IN CONDIZIONI DI LAVORO

SOL DISPLAY: TENSIONE GENERATORE TROPPO
PICCOLO

<p>- ESITO DELL'INTERVENTO:</p> <p>* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta</p> <p>* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento</p>	<p>POSITIVO []</p>	<p>NEGATIVO []</p>
---	--------------------------------	--------------------------------

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/> SW..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 11/11/10	- FIRMA dell'Operatore 	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE MACA	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCENTO N. ESPOLIO
- Richiesta di:	- COMMESSA 107376	


Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
8/11	9:15	10:00	10:30	11:30	10:00	12:00	12:00	13:00				
9/11	7:15	8:00	10:30	11:30	8:00	11:00	12:00	16:30				
10/11	8:15	9:00	12:00	12:30	8:00	12:00	12:00	17:00				
11/11	7:30	8:00	11:40		8:00	11:30						

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

COLLAUDO QUADRI 107376 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 107376 <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 11/11/10	- FIRMA dell'Operatore Vincento N. Espolio	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE ADDA PER	- Luogo di destinazione KAMPALA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCENTO NIKSPOLO
- Richiesta di: CABLAGGIO + COLLAUDO	- COMMESSA 107849	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
26/10	DOMENICA - NON LAVORATO											
25/10	7:30	8:00	18:00	18:45	8:00	17:00	17:30	18:00				
26/10	7:30	8:00	16:30	17:15	8:00	17:00	17:30	16:30				
27/10	0:00	12:00	12:00	15:00								

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

- MODIFICHE QUADRO ELETTRICO + PULDITI
- STESURA CAVI + CABLAGGIO LINEA
- TEST I/O

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE [Firma]	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 107849 <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 26/10/2010	- FIRMA dell'Operatore [Firma]	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@seisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it



- CLIENTE ADDAFER	- Luogo di destinazione KAMPALA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCENZO NISPOLI
- Richiesta di: CABLAGGIO + COLLAUDO	- COMMESSA 107849	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
15/10	7:30	8:00	18:00	18:45	8:00	11:00	11:30	18:00				
16/10	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00				
17/10	DOY	NIL	18:00	18:45								
18/10	7:30	8:00	18:00	18:15	8:00	12:00	12:30	18:00				
19/10	7:30	8:00	18:00	18:00	8:00	12:00	12:30	18:00				
20/10	7:30	8:00	18:00	18:00	8:00	12:00	12:30	18:00				
21/10	7:30	8:00	18:00	18:45	8:00	12:00	12:30	18:00				
22/10	7:30	8:00	18:00	18:45	8:00	12:00	12:30	18:00				
23/10	7:30	8:00	18:00	18:45	8:00	12:00	12:30	18:00				
- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € - SPESE DI VIAGGIO _____ = € - SPESE VARIE _____ = € Totale spese _____ = €									V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____			

RELAZIONE E NOTE:

- MODIFICHE QUADRO ELETTRICO + POLPITI
- STESURA CAVI + CABLAGGIO LINEA
- TEST I/O

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 107849 <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 23/10/2010	- FIRMA dell'Operatore 	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@siesistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.siesistemi.it



- CLIENTE ADDAFER	- Luogo di destinazione KAMPALA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO VINCENZO NIESPOLO
- Richiesta di: CABLAGGIO + COLLAUDO	- COMMESSA 107849	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
6/10			18:00	19:15								
7/10	4:30	12:00	12:00	00:00								
8/10	0:00	0:30	18:30	19:00	10:00	12:00	12:30	18:30				
9/10	7:15	7:45	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00				
10/10	DOMENICA - NO LAVORATO											
11/10	7:15	7:45	18:30	19:15	8:00	12:00	12:30	18:30				
12/10	7:15	7:45	18:30	19:30	8:00	12:00	12:30	18:30				
13/10	7:15	7:45	18:00	18:45	8:00	12:00	12:30	18:00				
14/10	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	12:00	12:30	18:00				
- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € - SPESE DI VIAGGIO _____ = € - SPESE VARIE _____ = € _____ = € Totale spese _____ = €									V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____			

RELAZIONE E NOTE:

• MODIFICHE QUADRO ELETTRICO + PULPITI
• STESSA CAVI + CABLAGGIO LINEA
• TEST I/O

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 107849 <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 14/10/10	- FIRMA dell'Operatore 	SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Galamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.IVA 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. Euro 51.480,00 i.v.
Tel. 0542-640245 - Fax 0542-641018
E-Mail: siei@sieisistemi.it

SEI SISTEMI S.R.L.

Stabilimento e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02-9681713 - 02-9681704
Fax 02-9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

SEI Sistemi

CLIENTE	ADDASER MECCANICA	Luogo di destinazione	KAMPALA - UGANDA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° Del TECNICO VINCENZO NIESPOLO
Richiesta di:	MESSA IN SERVIZIO	COMMESSA	102714 - 102714A	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
23-apr-10	7.30	8.00			8.00	13.00	14.00	17.30				
24-apr-10	7.30	8.00			8.00	13.00	14.00	17.00				
25-apr-10												
26-apr-10	2.00	12.00	12.00	0.00								
27-apr-10	0.00	2.30										
SPESE AUTO €	x Km	= €							V =	x €		
SPESE DI VIAGGIO	Pedaggio /ecc.	= €							L =	x €		
SPESE CARBURANTE	Diesel/Benzina	= €	40,00						S =	x €		
SPESE VITTO/ALLOGGIO	Pranzo/Cena/Pernottamento	= €							F/N =	x €		
SPESE VARIE	Colazione/Bar/Autogrill	= €										
SPESE VARIE	Ricarica telefonica	= €										
SPESE VARIE		= €										
Totale spese		= €	40,00						O/G=			

RELAZIONE E NOTE:

Messa in servizio linea di spianatura 102714

ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO	[x]	NEGATIVO	[]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta				
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento				

TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	Bolla Accomp. Materiali	SCHEMA [] SW [] SW [] SW []
DATA di compilazione 29/04/2010	FIRMA dell'Operatore	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE ZDR	- Luogo di destinazione BONUMIN	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 77/19109 TECNICO Vincenzo Nigro
- Richiesta di: Messa in servizio	- COMMESSA 107516-15-16-17-17-78	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
77/11					7.00	11.00	14.30	17.30				
78/11					7.00	11.00	14.30	15.00				
30/11					7.00	11.00	14.30	17.00				
1/12					7.00	11.00	14.30	17.00				
2/12					7.30	11.00	14.30	17.00				
3/12					7.30	11.00	14.30	17.00				
4/12					7.30	11.00	14.30	17.00				
5/12					7.30	11.00	14.30	17.00				
7/12					7.00	11.00	14.30	21.00				
11/12	4.30	11.00	14.30	17.30								
- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €									V = _____ x € _____			
- SPESE DI VIAGGIO = €									L = _____ x € _____			
- SPESE VARIE = €									S = _____ x € _____			
Totale spese = €									F/N = _____ x € _____			

RELAZIONE E NOTE: **Messa in servizio LILA DI OTTONIORA**
(VEDI RELAZIONE DI GODDI)

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE Mary Gatti	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 6/12/09	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Nigro	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 06098181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
ADDAFER	KAMPALA	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del _____
CABLAGGIO - COLLAUDO	102716 - 102716A	TECNICO VINCENTO NIESPOLI

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
11/3	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	//	//	18:00				
12/3	7:30	8:00	16:00	16:30	8:00	//	//	16:00				
12/03			20:30	00:00								
13/03	00:00	//	//	15:00								

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €
- SPESE DI VIAGGIO = €
- SPESE VARIE = €

Totale spese = €

V = _____ x € _____

L = _____ x € _____

S = _____ x € _____



F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE:

102714: CABLAGGIO LINEA TEST UTENZE INPUT-OUTPUT E
VERIFICA SENSO DI ROTAZIONE DEI MOTORI

10274A: CABLAGGIO ALIMENTAZIONE QUADRETTO, 5 TEST
UTENZE E FUNZIONAMENTO

- ESITO DELL'INTERVENTO:		POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta			
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento			

<p>- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE</p> 	<p>- Bolla Accomp. Materiali:</p>	<p>SCHEMA <u>1077/4 1077/4</u> <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p>
<p>- DATA di compilazione</p> <p><u>10/3/10</u></p>	<p>- FIRMA dell'Operatore</p> 	<p>SW..... <input type="checkbox"/></p> <p>SW..... <input type="checkbox"/></p>



S.R.L.

**SERVIZIO ELETTRONICA INDUSTRIALE**

23852 GARLATE (LC) - Via Al Guast, 63 - Tel. 0341 680631 - Fax 0341 680587
Reg. Imp. Lecco, Cod. Fisc., Partita IVA 01570440139 - R.E.A. LECCO 200203
sei@seisrl.it - http://www.seisrl.it

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per automazioni industriali con
PC - PLC - controlli multiasse - Convertitori per motori DC - AC - Brushless
Assistenza autorizzata **ABB Industria S.P.A.** AC/DC Standard Drives
Servizio autorizzato applicazione software **ABB Industria S.P.A.**

RAPPORTO DI ASSISTENZA						N° 5279		DATA 5/07/2010							
CLIENTE ADDA FER MECCANICA						Tipo cliente		C.F.							
INDIRIZZO						n°		P. Iva							
CITTÀ				Prov.		CAP		Tel.							
Nome	Data	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	tot. ore ord.	tot. ore straord.	ore viaggio	tot. ore	km.	Pasti	Pernot.	giorno trasf.	Varie	
VINCENZO	22/06	9:00	12:00	12:00	23:00			SOLO VIAGGIO							
//	23/06	7:30	//	//	20:00			SOLO VIAGGIO							
//	28/06	7:00	//	//	20:00			SOLO VIAGGIO							
//	29/06	7:30	12:30	13:30	18:30										
N	30/06	7:30	12:30	13:30	18:30										
N	1/07	7:30	12:30	13:30	18:30										
N	2/07	7:30	12:30	13:30	18:30										
N	3/07	7:30	12:30	13:30	18:00										
N	4/07	NON LAVORATO													
//	5/07	7:30	12:30	13:30	18:30										
TOTALI															
CODICE															
COMMENTI: CARICAGGIO LINEA END-FACING 102245															
COLLAUDO-TEST LINEA															
PARAMETRIZZATO E TARATI AZIONAMENTI															
ASSISTENZA		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	COLLAUDO		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	COMMESSA		102245					
COD. ART.	N.	DESCRIZIONE MATERIALE IMPIEGATO													
MATERIALE DA ADDEBITARE		MATERIALE PER CUI EMETTERE DDT		MATERIALE IN GARANZIA		Controllo ore									
FIRMA TECNICO		RIF. FATTURA		FIRMA CLIENTE											



S.R.L.

**SERVIZIO ELETTRONICA INDUSTRIALE**

23852 GARLATE (LC) - Via Al Guast, 63 - Tel. 0341 680631 - Fax 0341 680587
Reg. Imp. Lecco, Cod. Fisc., Partita IVA 01570440139 - R.E.A. LECCO 200203
sei@seisrl.it - http://www.seisrl.it

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per automazioni industriali con
PC - PLC - controlli multiassie - Convertitori per motori DC - AC - Brushless
Assistenza autorizzata **ABB Industria S.P.A.** AC/DC Standard Drives
Servizio autorizzato applicazione software **ABB Industria S.P.A.**

RAPPORTO DI ASSISTENZA						N° 5280			DATA 8/07/2010						
CLIENTE ADDAFER MECCANICA						Tipo cliente			C.F.						
INDIRIZZO						n°			P. Iva						
CITTÀ				Prov.		CAP			Tel.						
Nome	Data	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	tot. ore ord.	tot. ore straord.	ore viaggio	tot. ore	km.	Pasti	Pernot.	giorno trasf.	Varie	
VINCENZO	6/07	7:30	12:30	13:30	18:30										
//	7/07	7:30	12:30	13:30	18:00										
//	8/07	7:15	//	//	18:15			VIAGGIO							
TOTALI															
CODICE															
COMMENTI: CABLAGGIO LINEA END-FACING 402245															
COLLAUDO - TEST LINEA															
PARAMETRIZZATO E TARATI AZIONAMENTI															
ASSISTENZA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO COLLAUDO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO COMMESSA <input type="checkbox"/>															
COD. ART.	N.	DESCRIZIONE MATERIALE IMPIEGATO													
MATERIALE DA ADDEBITARE		MATERIALE PER CUI EMETTERE DDT		MATERIALE IN GARANZIA		Controllo ore									
FIRMA TECNICO		RIF. FATTURA		FIRMA CLIENTE											

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE ZDB	- Luogo di destinazione BOHUMIN	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 17/11/09 TECNICO VINCENTO NICSPERCO
- Richiesta di: MESSA IN SERVIZIO	- COMMESSA 107516-15-16-17-18-19	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
17/11	12:30	//	//	7:15								
18/11					7:30	//	//	11:00				
19/11					7:30	//	//	12:30				
20/11					7:30	//	//	12:30				
21/11					7:30	//	//	12:30				
22/11					7:30	//	//	12:30				
23/11					7:00	//	//	12:30				
24/11					7:30	//	//	12:30				
25/11					7:30	//	//	12:30				
26/11					7:30	//	//	12:30				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: MESSA IN SERVIZIO LINEA DI OTTOGNATURA
(VLDI RELAZIONE DI GODDI)

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE [Firma]	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 06/12/09	- FIRMA dell'Operatore [Firma]	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@seisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it

- CLIENTE ZDB	- Luogo di destinazione BOHUMIN	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° 02 Del 24/09/09 TECNICO VINCENZO NICSPOL
- Richiesta di: STARTING MACHINE	- COMMESSA 102514-102515-102516	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
24/09					8:00	12:00	12:30	18:30		8	2	10
25/09					8:00	12:30	13:00	15:20				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

102516: TEST INPUT-OUTPUT, TAKE-UP MOTOR TEST WITH VERIFICATION
SENSE OF ROTATION, CABINET SETTING BALLET DANCER

102515: TEST INPUT-OUTPUT, MOTOR TEST WITH VERIFICATION SENSE
OF ROTATION, CABINET TEST ENCODER VERSE

102514: TEST INPUT-OUTPUT, PUMPS MOTOR TEST WITH VERIFICATION
SENSE OF ROTATION

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta		
* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE OW	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 25/09/2009	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Nicpol	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE ADDAFER	- Luogo di destinazione KAMPALA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
- Richiesta di: CABLAGGIO LINEA - COLLAUDO	- COMMESSA 102714-102714A	N° _____ Del _____ TECNICO VINCENZO NIESPOLO

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
2/3	11:00	11:00	13:00	13:00	11:00	11:00	13:00	13:00				
3/3	11:00	11:00	13:00	13:00	11:00	11:00	13:00	13:00				
4/3	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	11:00	18:00	18:00				
5/3	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	11:00	18:00	18:00				
6/3	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	11:00	18:00	18:00				
7/3	7:30	8:00	13:00	13:30	8:00	11:00	13:00	13:00				
8/3	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	11:00	18:00	18:00				
9/3	7:30	8:00	18:00	18:30	8:00	11:00	18:00	18:00				
10/3	7:30	8:00	13:00	20:00	8:00	11:00	13:00	13:00				
- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € - SPESE DI VIAGGIO _____ = € - SPESE VARIE _____ = € _____ = € Totale spese _____ = €									V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____			

RELAZIONE E NOTE:


102714: CABLAGGIO LINEA, TEST UTENZE INPUT-OUTPUT E VERIFICA
SENSO DI ROTAZIONE DEI MOTORI

102714A: CABLAGGIO ALIMENTAZIONE QUADRETTO, TEST UTENZE
E FUNZIONAMENTO

- ESITO DELL'INTERVENTO:**POSITIVO [✓]****NEGATIVO []**

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <u>102714-14A</u> <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <u>10/03/10</u>	- FIRMA dell'Operatore <u>Vincenzo Niespolo</u>	SW _____ <input type="checkbox"/>
		SW _____ <input type="checkbox"/>
		SW _____ <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.IVA 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. Euro 51.480,00 i.v.
Tel. 0542-640245 - Fax 0542-641018
E-Mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi

SEI SISTEMI S.R.L.

Stabilimento e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02-9681713 - 02-9681704
Fax 02-9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

CLIENTE ADDAFER MECCANICA	Luogo di destinazione KAMPALA - UGANDA	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° Del
Richiesta di: MESSA IN SERVIZIO	COMMESSA 102714 - 102714A	TECNICO VINCENZO NIESPOLO

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
12-apr-10	8.00	13.00	14.00	0.00								
13-apr-10	0.00	11.00	15.30	16.15	11.00	13.00	14.00	15.30				
14-apr-10	7.30	8.00	18.30	19.30	8.00	13.00	14.00	18.30				
15-apr-10	7.30	8.00	18.30	19.30	8.00	13.00	14.00	18.30				
16-apr-10	7.30	8.00	19.00	20.15	8.00	13.00	14.30	19.00				
17-apr-10	7.30	8.00	17.30	18.00	8.00	13.00	13.30	17.30				
18-apr-10	7.30	8.00	12.30	13.00	8.00	12.00	12.00	12.30				
19-apr-10	7.30	8.00	18.00	19.00	8.00	13.00	13.30	18.00				
20-apr-10	7.30	8.00	18.00	19.00	8.00	13.00	13.30	18.00				
21-apr-10	7.30	8.00	18.00	19.00	8.00	13.00	13.30	18.00				
22-apr-10	7.30	8.00	18.00	18.30	8.00	13.00	14.00	18.00				
SPESE AUTO € x Km = €										V = x € L = x € S = x € F/N = x € O/G=		
SPESE DI VIAGGIO Pedaggio /ecc. = €												
SPESE CARBURANTE Diesel/Benzina = € 40,00												
SPESE VITTO/ALLOGGIO Pranzo/Cena/Pernottamento = €												
SPESE VARIE Colazione/Bar/Autogrill = €												
SPESE VARIE Ricarica telefonica = €												
SPESE VARIE = €												
Totale spese = € 40,00												

RELAZIONE E NOTE:

Messa in servizio linea di spianatura 102714

ESITO DELL'INTERVENTO:**POSITIVO**

[x]

NEGATIVO

[]

- * Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta
- * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

TIMBRO e FIRMA del CLIENTE

Bolla Accomp. Materiali

SCHEMA

[]

SW

[]

SW

[]

SW

[]

DATA di compilazione
29/04/2010

FIRMA dell'Operatore

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE ZDB	- Luogo di destinazione BOHUMIN	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° <u>01</u> Del <u>14/09/09</u> TECNICO VINCENZO NIESPOLO
- Richiesta di: STARTING MACHINE	- COMMESSA 102514-102515-102516	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	(V)	(L)	(S)	(F/N)
14/09	3:40	/	/	14:30					11			
15/09					8:00	13:30	14:00	18:30		8	2	10
16/09					8:00	13:30	14:00	18:30		8	2	10
17/09					8:00	13:30	14:00	18:30		8	2	10
18/09					8:00	13:00	14:30	18:30		8	2	10
19/09					8:00	/	/	18:00			10	10
21/09					8:00	13:00	14:30	18:30		8	2	10
22/09					8:00	13:00	14:30	18:30		8	2	10
23/09					8:00	13:00	14:30	18:30		8	2	10
- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € - SPESE DI VIAGGIO _____ = € - SPESE VARIE _____ = € Totale spese _____ = €									V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____			

RELAZIONE E NOTE:

102516: TEST INPUT-OUTPUT, TAKE-UP MOTOR TEST WITH VERIFICATION
SENSE OF POSITION, CABINET SETTING BALLT DANCER

102515: TEST INPUT-OUTPUT, MOTOR TEST WITH VERIFICATION SENSE
POSITION, CABINET TEST ENCODER VERSE

102514: TEST INPUT-OUTPUT, PUMPS MOTOR TEST WITH VERIFICATION
SENSE OF POSITION

- ESITO DELL'INTERVENTO:POSITIVO [☒]NEGATIVO [☐]



* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE Omt	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 24/09/2009	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Niespolo	SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE 	- Bolla Accomp. Materiali: 	SCHEMA 103170 <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 25/07/11	- FIRMA dell'Operatore 	

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: sei@seisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it

- CLIENTE <i>DEM</i>	- Luogo di destinazione <i>UDINE</i>	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del _____ TECNICO
- Richiesta di: <i>M.I.S.</i>	- COMMESSA <i>103112</i>	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE	ORE	ORE	ORE
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio		(V)	(L)	(S)	(F/N)
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
1/18	6:30	9:00	12:30	15:45	7:00	11:00	12:30	17:30				
2/18	7:55	9:00	11:30	15:45	7:00	11:00	12:30	17:30				
3/18	7:45	9:00	15:50	18:00	7:00	11:00	12:00	15:50				
4/18	7:45	9:00	17:20	17:45	7:00	11:00	12:00	17:30				
5/18	7:45	9:00	14:00	16:30	7:00	11:00						

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE = €	S = _____ x € _____
	F/N = _____ x € _____
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE: *COMMESSA IN SERVIZIO*

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE <i>INTERV. CON BURBASSI</i>	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA <i>103112</i> <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione <i>5/8/11</i>	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Nappi</i>	SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>
		SW <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE	- Luogo di destinazione	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
OUDA	SHANGHAI	N° _____
- Richiesta di:	- COMMESSA	Del <u>25/08/2011</u>
SUPERVISIONE	103213-103214-103215	TECNICO <u>VINCENZO NICSPOLLO</u>

[illegible]

- SPESE AUTO € _____ x Km _____	= €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO	= €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE	= €	S = _____ x € _____
	= €	F/N = _____ x € _____
Totale spese	= €	

RELAZIONE E NOTE: SUPERVISIONE DEI LAVORI DI CABLAGGIO

PRESSO NOSTRO CARLATORE CINESE OUDA PER
LE COMMESSE 103213-103214-103215

- ESITO DELL'INTERVENTO: **POSITIVO** [✓] **NEGATIVO** []

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA..... <input type="checkbox"/>
		SW..... <input type="checkbox"/>
- DATA di compilazione	- FIRMA dell'Operatore	SW..... <input type="checkbox"/>
25/08/2011	Vincenzo Neri	SW..... <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE RUBBER	- Luogo di destinazione HANGZHOU	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 11/09/2011 TECNICO VINCENZO NISPOLO
- Richiesta di: CABLAGGIO/SUPERVISIONE	- COMMESSA 102779	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
22/08			17:00	00:00								
23/08	00:00	17:00	17:00	17:30								
26/08	8:00	17:00	17:00	14:00			14:00	18:30				
26/08			18:30	19:30								
27/08	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	17:00	18:00				
28/08	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	17:00	18:00				
30/08	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	17:00	18:00				
31/08	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	17:00	18:00				
01/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	17:00	18:00				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____ L = _____ x € _____ S = _____ x € _____ F/N = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO = €	
- SPESE VARIE = €	
_____ = €	
Totale spese = €	

RELAZIONE E NOTE:

SUPERVISIONE E CABLAGGIO DELLA LINEA 102779

VEDI REPORT ALLEGATO

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [✓]	NEGATIVO []
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 102779 <input checked="" type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 11/09/2011	- FIRMA dell'Operatore <i>Vincenzo Nispolo</i>	SW _____ <input type="checkbox"/>
		SW _____ <input type="checkbox"/>
		SW _____ <input type="checkbox"/>

SEI SISTEMI S.R.L.

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 - 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 - C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO - REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.640245 - Fax 0542.641018
E-mail: sei@seisistemi.it

SEI Sistemi**SEI SISTEMI S.R.L.**

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 - 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.seisistemi.it

- CLIENTE RUBBER	- Luogo di destinazione HANGZHOU	BOLLA ASSISTENZA TECNICA N° _____ Del 16/09/2011 TECNICO VINCENTO NICSPOLO
- Richiesta di: COLLAUDO CABLAGGIO / SUPERVISIONE	- COMMESSA 102729	

Data:	ORE VIAGGIO				ORE LAVORO				ORE (V)	ORE (L)	ORE (S)	ORE (F/N)
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
2/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	12:00	18:00				
3/09	7:30	8:30	15:30	17:00	8:30	12:00	12:00	15:30				
5/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	12:00	18:00				
6/09	8:30	9:30			9:30	11:30	12:00	14:30				
12/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	12:00	18:00				
13/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	12:00	18:00				
14/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	12:00	12:00	18:00				
15/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	12:00	12:00	18:00				
16/09	7:30	8:30	18:00	19:00	8:30	11:30	12:00	18:00				

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = €	V = _____ x € _____
- SPESE DI VIAGGIO _____ = €	L = _____ x € _____
- SPESE VARIE _____ = €	S = _____ x € _____
Totale spese _____ = €	F/N = _____ x € _____

RELAZIONE E NOTE:

CABLAGGIO, SUPERVISIONE DELLA LINEA 102729
E COLLAUDO

VEDI REPORT

- ESITO DELL'INTERVENTO:	POSITIVO [<input checked="" type="checkbox"/>]	NEGATIVO [<input type="checkbox"/>]
* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta * Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento		

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE	- Bolla Accomp. Materiali:	SCHEMA 102729 <input checked="" type="checkbox"/>
- DATA di compilazione 16/09/2011	- FIRMA dell'Operatore Vincenzo Nicospolo	SW _____ <input type="checkbox"/>
		SW _____ <input type="checkbox"/>
		SW _____ <input type="checkbox"/>

Sede legale, amministrativa, magazzino:
Via Calamelli, 40 – 40026 IMOLA (BO)
P.I. 00698181203 – C.F. 04075410375
Reg. Impr. 57665/BO – REA 337424
Cap. Soc. Int. Vers. euro 51.480,00
Tel. 0542.642045 – Fax 0542.641018
E-mail: siei@sieisistemi.it

Stab. e magazzino:
Via Per Uboldo, 48
21040 GERENZANO (VA)
Tel. 02.9681713 – 02.9681704
Fax 02.9680559
REA Varese 243775
www.sieisistemi.it

- CLIENTE BUDA	- Luogo di destinazione SHANGHAI	BOLLA ASSISTENZA TECNICA
		N° _____ Del 11/09/2014 TECNICO VINCENTO NUSPOLO
- Richiesta di: COLLAUDO/SUPERVISIONE/FIRMA	- COMMESSA 103213-103214-103215	

[illegible]

- SPESE AUTO € _____ x Km _____ = € _____

- SPESE DI VIAGGIO = €- SPESE VARIE = €
$$= \in$$
Totale spese = €

V = _____ x €

$$L = \underline{\hspace{2cm}} \quad x \in$$

$S = \underline{\hspace{2cm}} \quad x \in$

$$F/N = \underline{\hspace{2cm}} \quad X \in$$

RELAZIONE E NOTE:

SUPERVISOR MAIO 1 LA VO RI

DATE ISTRUZIONI

ME450 FIRMWARE TRAP IN TOTAL E81 QUADRI

- ESITO DELL'INTERVENTO:

POSITIVO [☒]

NEGATIVO []

* Positivo = Soddisfa le esigenze dell'utilizzatore, relativamente alla funzionalità richiesta

* Negativo = Riportare le motivazioni nella relazione di intervento

- TIMBRO e FIRMA del CLIENTE

- Bolla Accomp. Materiali:

SCHEMA.....SW ☐SW_____SW _____- DATA di compilazione- FIRMA dell'Operatore

111091701A

FIRMA dell'Operatore
Vincenzo Nigro